

4. 災害発生状況の詳細

(1) 牛田東4丁目の土石流災害

牛田東4丁目では、大学敷地内に流れる2つの溪流で土石流が発生。207溪流では、一般家屋4軒が被災し、1名が7月6日深夜から7日昼過ぎまで一時孤立した。898溪流では、流出した土砂が大学施設に流入し、一部損壊が発生した。



①大学前交差点

雨上がりでも道路には川の様に水が流れる



②大学正門裏

正門で引っかけた流木等により背後には土砂が堆積



③大学敷地内の河川護岸

今回の土石流により護岸が損壊し流出している




④大学 自転車置き場

大学内の水路が閉塞し、溢れた土砂が40cmほど堆積



⑤ゲーンズチャペル前水路

流木が橋で詰まり、土砂が溢れ出している



⑥ソフィア館脇の市道

奥の家屋に通じる道路は、流木などで完全に塞がれている



(→ 次ページに続く)