

# 上温品地区災害カ所一覧 改1

平成30年7月20日現在

番号	災害場所	災害内容	未処置
①	馬木一丁目付近	護岸浸食	○
②	馬木一丁目	護岸浸食 大型土嚢で応急対策済	
③	上温品四丁目23付近 (石原田入口)	護岸・隣接道路崩落 甚大な被害 大型土嚢で応急対策中(済)	
④	馬木一丁目	護岸・農地大規模浸食 過去に中規模災害未改修経緯あり	○
⑤	上温品一丁目1付近	護岸小規模崩壊 過去に護岸改修経緯あり	○
⑥	上温品四丁目33付近	護岸一部崩壊 応急対策なし	○
⑦	上温品四丁目38付近 (平林橋 下部)	護岸一部崩壊 応急対策なし	○
⑧	上温品一丁目2付近 (平林橋 下流)	護岸崩壊・市道陥没 大型土嚢で応急対策(済)	
⑨	上温品一丁目2-14付近	水路 土砂流入 応急対策なし	○
⑩	上温品一丁目8付近	護岸一部崩壊 応急対策なし	○
⑪	上温品一丁目9付近	護岸一部崩壊 大型土嚢で応急対策済	
⑫	上温品一丁目10付近 (丸子橋下流)	護岸崩壊・市道陥没 大型土嚢で応急対策済	
⑬	上温品一丁目14付近	護岸崩壊 応急対策なし(済)	
⑭	上温品一丁目13付近	護岸崩壊 応急対策なし(済)	
⑮	上温品一丁目32付近 (豊谷橋下流)	護岸・道・実家基礎一部崩壊 大型土嚢で応急対策済	
⑯	上温品一丁目31付近	堰・護床ブロック崩壊	

(済) : 8月17日応急対策済を確認